



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: LA HUERTA
Nombre de Localidad: QUILMANA
Fecha: 22/03/2026 - 22/03/2026
Dirección: AH SECTOR III LA HUERTA MZ U2 LOT 10 - QUILMANA - CAÑETE - LIMA
ID site: LI4814
CRQ: CRQ000000039702

Sticker Año mantenimiento




22/03/2026
12°57'52.214"S 76°19'59.002"W
LI4814 LA HUERTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



22/03/2026
12°57'52.214"S 76°19'58.997"W
LI4814 LA HUERTA

DURANTE



22/03/2026
12°57'52.214"S 76°19'59.002"W
LI4814 LA HUERTA

DESPUES



22/03/2026
12°57'52.214"S 76°19'59.002"W
LI4814 LA HUERTA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



22/03/2026
12°57'52.214"S 76°19'59.002"W
LI4814 LA HUERTA

DURANTE



22/03/2026
12°57'52.214"S 76°19'59.002"W
LI4814 LA HUERTA


DESPUES



22/03/2026
12°57'52.214"S 76°19'59.002"W
LI4814 LA HUERTA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




22/03/2026
12°57'52.154"S 76°19'59.014"W
LI4814 LA HUERTA

DURANTE



22/03/2026
12°57'52.197"S 76°19'59.072"W
LI4814 LA HUERTA

DESPUES



22/03/2026
12°57'52.183"S 76°19'59.088"W
LI4814 LA HUERTA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos