



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: LA HUERTA
Nombre de Localidad: QUILMANA
Fecha: 22/03/2026 - 22/03/2026
Dirección: AH SECTOR III LA HUERTA MZ U2 LOT 10 - QUILMANA -CAÑETE -LIMA
ID site: LI4814
CRQ: CRQ000000039702

Sticker Año mantenimiento




22/03/2026
12°57'52.214"S 76°19'59.002"W
LI4814 LA HUERTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



22/03/2026
12°57'52.177"S 76°19'59.017"W
LI4814 LA HUERTA

DURANTE



22/03/2026
12°57'52.18"S 76°19'59.018"W
LI4814 LA HUERTA

DESPUES



22/03/2026
12°57'52.172"S 76°19'59.012"W
LI4814 LA HUERTA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



22/03/2026
12°57'52.229"S 76°19'58.99"W
LI4814 LA HUERTA

DURANTE



22/03/2026
12°57'52.198"S 76°19'58.998"W
LI4814 LA HUERTA

DESPUES



22/03/2026
12°57'52.247"S 76°19'58.938"W
LI4814 LA HUERTA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




22/03/2026
12°57'52.235"S 76°19'59.056"W
LI4814 LA HUERTA

DURANTE



22/03/2026
12°57'52.243"S 76°19'59.058"W
LI4814 LA HUERTA

DESPUES



22/03/2026
12°57'52.224"S 76°19'58.969"W
LI4814 LA HUERTA

REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales