



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: LA HUERTA
Nombre de Localidad: QUILMANA
Fecha: 22/03/2026 - 22/03/2026
Direccion: AH SECTOR III LA HUERTA MZ U2 LOT 10 - QUILMANA -CAÑETE -LIMA
ID site: LI4814
CRQ: CRQ000000039702

Sticker Año mantenimiento



22/03/2026
12°57'52.214"S 76°19'59.002"W
LI4814 LA HUERTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 12°57'52.1532"
Longitud
W 76°19'59.05488"
Distancia
2 yd

Fecha
22/3/2026 3:33 p. m.
Altitud
217 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General