



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: ESPERANZA_BAJA
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Direccion: CP ESPERANZA BAJA
ID site: LI4942
CRQ: CRQ000000039441

FOTO 1


Referencia Localidad (Letrero,Otro)



23/03/2026
11°27'19.356"S 77°14'51.408"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°27'19.3068"
Longitud
W 77°14'50.59824"
Distancia
3 m
Fecha
23/03/26 12:16 p. m.
Altitud
142 m a.s.l

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



23/03/2026
11°24'52.656"S 77°22'21.786"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

FOTO 4


Foto tomada del NOC



23/03/2026
11°24'52.614"S 77°22'21.78"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

FOTO 5


Foto del Acta firmada



23/03/2026
11°27'19.662"S 77°14'51.312"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



23/03/2026
11°27'19.08"S 77°14'50.832"W
LI4942 ESPERANZA BAJA