



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: QUINOCAY_FITEL
Nombre de Localidad: QUINOCAY
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO QUINOCAY
ID site: LI5643
CRQ: CRQ000000043307


Sticker Año mantenimiento



23/03/2026
12°21'46.33"S 76°13'32.016"W
LI5643 QUINOCAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Jirón Almirante Miguel Grau 100, Quinocay 15620,
Departamento de Lima, Perú
Latitud S 12°21'45.9947" Fecha 23/3/2026 1:31 p.m.
Longitud W 76°13'31.46873" Altitud 2910 yd a.s.l
Distancia 9 yd

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



23/03/2026
12°21'46.259"S 76°13'31.036"W
LI5643 QUINOCAY

DURANTE



23/03/2026
12°21'46.332"S 76°13'32.031"W
LI5643 QUINOCAY

DESPUES



23/03/2026
12°21'46.376"S 76°13'32.047"W
LI5643 QUINOCAY

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



23/03/2026
12°21'46.298"S 76°13'31.965"W
LI5643 QUINOCAY

DURANTE



23/03/2026
12°21'46.293"S 76°13'32.015"W
LI5643 QUINOCAY

DESPUES



23/03/2026
12°21'46.262"S 76°13'32.057"W
LI5643 QUINOCAY


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



23/03/2026
12°21'46.218"S 76°13'32.146"W
LI5643 QUINOCAY

DURANTE



23/03/2026
12°21'46.231"S 76°13'32.148"W
LI5643 QUINOCAY

DESPUES



23/03/2026
12°21'46.366"S 76°13'31.961"W
LI5643 QUINOCAY

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC