



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

**Nombre de la Estacion:** CABUYAL  
**Nombre de Localidad:** HUARAL  
**Fecha:** 21/03/2026 - 21/03/2026  
**Direccion:** ENTRADA SUAREZ S/N - CP CABUYAL  
**ID site:** LI4932  
**CRQ:** CRQ000000042425

### Sticker Año mantenimiento




21/03/2026  
11°26'58.357"S 77°13'3.984"W  
LI4932 CABUYAL

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

#### ANTES



21/03/2026  
11°26'58.396"S 77°13'3.206"W  
LI4932 CABUYAL

#### DURANTE



21/03/2026  
11°26'58.295"S 77°13'3.247"W  
LI4932 CABUYAL


#### DESPUES



21/03/2026  
11°26'58.432"S 77°13'3.166"W  
LI4932 CABUYAL

### REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

#### ANTES



21/03/2026  
11°26'58.115"S 77°13'3.206"W  
LI4932 CABUYAL

#### DURANTE



21/03/2026  
11°26'58.177"S 77°13'3.247"W  
LI4932 CABUYAL

#### DESPUES



21/03/2026  
11°26'58.235"S 77°13'3.166"W  
LI4932 CABUYAL


### REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

#### ANTES



21/03/2026  
11°26'58.26"S 77°13'3.955"W  
LI4932 CABUYAL

#### DURANTE



21/03/2026  
11°26'57.77"S 77°13'3.828"W  
LI4932 CABUYAL

#### DESPUES




21/03/2026  
11°26'58.277"S 77°13'4.02"W  
LI4932 CABUYAL

### REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



### REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



### LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



### REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



### REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



| REVISIÓN DE LA SIRENA                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTES                                                                                                                                                    | DURANTE                                                                                                                                                   | DESPUES                                                                                                                                                     |
|  <p>21/03/2026<br/>11°26'58.65"S 77°13'3.438"W<br/>LI4932 CABUYAL</p>    |  <p>21/03/2026<br/>11°26'58.662"S 77°13'3.414"W<br/>LI4932 CABUYAL</p>  |  <p>21/03/2026<br/>11°26'58.656"S 77°13'3.448"W<br/>LI4932 CABUYAL</p>   |
| REVISIÓN DEL EXTINTOR                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| ANTES                                                                                                                                                    | DURANTE                                                                                                                                                   | DESPUES                                                                                                                                                     |
|  <p>21/03/2026<br/>11°26'55.124"S 77°13'43.958"W<br/>LI4932 CABUYAL</p>  |  <p>21/03/2026<br/>11°26'51.72"S 77°13'44.308"W<br/>LI4932 CABUYAL</p>  |  <p>21/03/2026<br/>11°26'55.239"S 77°13'44.153"W<br/>LI4932 CABUYAL</p>  |
| REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| ANTES                                                                                                                                                    | DURANTE                                                                                                                                                   | DESPUES                                                                                                                                                     |
|  <p>21/03/2026<br/>11°26'58.451"S 77°13'3.378"W<br/>LI4932 CABUYAL</p> |  <p>21/03/2026<br/>11°26'58.456"S 77°13'3.39"W<br/>LI4932 CABUYAL</p> |  <p>21/03/2026<br/>11°26'58.454"S 77°13'3.386"W<br/>LI4932 CABUYAL</p> |

| CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD |        |                                                            |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| Seguridad Física                 | Estado |                                                            |
| Sistema                          | OK     | Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema |
| Chapa Eléctrica                  | OK     | Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)         |
| Lector de Huella                 | OK     | Verificar el buen funcionamiento de la lectora             |
| Cámara                           | OK     | Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara               |
| Cámara                           | OK     | Verificar monitoreo remoto de la cámara de video           |
| Cámara                           | OK     | Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red     |
| Grabador de Video                | OK     | Verificar grabación local desde el NOC                     |
| Extintor                         | OK     | Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor         |
| Sensor de Humo                   | OK     | Revisión estado del sensor de Humo                         |
| Sensor de Humo                   | OK     | Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC |