




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: BUJAMA ALTA
Nombre de Localidad: MALA
Fecha: 24/03/2026 - 24/03/2026
Direccion: CP BUJAMA ALTA
ID site: LI4553
CRQ: CRQ000002603241

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 12°42'33.489"S 76°37'12.882"W LI4553 BUJAMA ALTA	 24/03/2026 12°42'33.414"S 76°37'12.904"W LI4553 BUJAMA ALTA	 24/03/2026 12°42'33.514"S 76°37'12.91"W LI4553 BUJAMA ALTA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 12°42'33.478"S 76°37'12.857"W LI4553 BUJAMA ALTA	 24/03/2026 12°42'33.508"S 76°37'12.812"W LI4553 BUJAMA ALTA	 24/03/2026 12°42'33.496"S 76°37'12.85"W LI4553 BUJAMA ALTA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 12°42'33.361"S 76°37'12.455"W LI4553 BUJAMA ALTA	 24/03/2026 12°42'33.498"S 76°37'12.782"W LI4553 BUJAMA ALTA	 24/03/2026 12°42'33.502"S 76°37'12.863"W LI4553 BUJAMA ALTA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 12°42'33.573"S 76°37'13.438"W LI4553 BUJAMA ALTA	 24/03/2026 12°42'33.635"S 76°37'12.972"W LI4553 BUJAMA ALTA	 24/03/2026 12°42'33.333"S 76°37'12.631"W LI4553 BUJAMA ALTA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 12°42'33.448"S 76°37'12.868"W LI4553 BUJAMA ALTA	 24/03/2026 12°42'33.462"S 76°37'12.858"W LI4553 BUJAMA ALTA	 24/03/2026 12°42'33.494"S 76°37'12.86"W LI4553 BUJAMA ALTA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

