




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: PACCHO
Nombre de Localidad: PACCHO
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PACCHO
ID site: LI5354
CRQ: CRQ000000044617

Sticker Año mantenimiento



25/03/2026
10°57'31.092"S 76°55'55.098"W
LI5354 PACCHO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




26/03/2026
10°57'30.672"S 76°55'54.846"W
LI5354 PACCHO

DURANTE



26/03/2026
10°57'30.618"S 76°55'54.828"W
LI5354 PACCHO

DESPUES



26/03/2026
10°57'30.624"S 76°55'54.888"W
LI5354 PACCHO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



26/03/2026
10°57'30.748"S 76°55'54.762"W
LI5354 PACCHO

DURANTE



26/03/2026
10°57'30.668"S 76°55'54.576"W
LI5354 PACCHO


DESPUES



26/03/2026
10°57'30.594"S 76°55'54.702"W
LI5354 PACCHO


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




26/03/2026
10°57'31.002"S 76°55'54.3"W
LI5354 PACCHO

DURANTE



26/03/2026
10°57'30.84"S 76°55'54.126"W
LI5354 PACCHO

DESPUES



26/03/2026
10°57'30.45"S 76°55'54.426"W
LI5354 PACCHO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos