



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: CUYO
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CUYO
ID site: LI5019
CRQ: CRQ000000039356

Sticker Año mantenimiento



26/03/2026
11°24'47.358"S 77°4'16.769"W
LI5019 CUYO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



26/03/2026
11° 24' 47.326" S, 77° 4' 16.546" W
LI5019 CUYO

DURANTE



26/03/2026
11°24'47.402"S 77°4'16.567"W
LI5019 CUYO

DESPUES



26/03/2026
11° 24' 47.348" S, 77° 4' 16.602" W
LI5019 CUYO

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



26/03/2026
11° 24' 47.191" S, 77° 4' 16.479" W
LI5019 CUYO

DURANTE



26/03/2026
11°24'47.381"S 77°4'16.663"W
LI5019 CUYO

DESPUES



26/03/2026
11° 24' 47.272" S, 77° 4' 16.596" W
LI5019 CUYO


PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



26/03/2026
11° 24' 47.441" S, 77° 4' 16.218" W
LI5019 CUYO

DURANTE



26/03/2026
11°24'47.443"S 77°4'16.218"W
LI5019 CUYO

DESPUES



26/03/2026
11°24'47.443"S 77°4'16.218"W
LI5019 CUYO

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/03/2026 11° 24' 47.332" S, 77° 4' 16.615" W L15019 CUYO	 26/03/2026 11° 24' 47.332" S, 77° 4' 16.615" W L15019 CUYO	 26/03/2026 11° 24' 47.332" S, 77° 4' 16.615" W L15019 CUYO

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/03/2026 11° 24' 47.332" S, 77° 4' 16.615" W L15019 CUYO	 26/03/2026 11° 24' 47.332" S, 77° 4' 16.615" W L15019 CUYO	 26/03/2026 11° 24' 47.332" S, 77° 4' 16.615" W L15019 CUYO

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/03/2026 11° 24' 47.332" S, 77° 4' 16.615" W L15019 CUYO	 26/03/2026 11° 24' 47.332" S, 77° 4' 16.615" W L15019 CUYO	 26/03/2026 11° 24' 47.332" S, 77° 4' 16.615" W L15019 CUYO

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general