



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: ASIA_DEL_MAR
Nombre de Localidad: ASIA
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Direccion: CL JOSE OLAYA MZ N LOT 11
ID site: LI0562
CRQ: CRQ00000044699

Sticker Año mantenimiento



26/03/2026
12°47'49.905"S 76°34'7.868"W
LI0562 ASIA DEL MAR

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/03/2026 12°47'49.817"S 76°34'7.938"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.817"S 76°34'7.938"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.817"S 76°34'7.938"W LI0562 ASIA DEL MAR

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/03/2026 12°47'49.817"S 76°34'7.938"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.817"S 76°34'7.938"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.817"S 76°34'7.938"W LI0562 ASIA DEL MAR

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/03/2026 12°47'49.817"S 76°34'7.938"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.817"S 76°34'7.938"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.817"S 76°34'7.938"W LI0562 ASIA DEL MAR

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/03/2026 12°47'49.581"S 76°34'7.853"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.553"S 76°34'7.853"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.615"S 76°34'7.811"W LI0562 ASIA DEL MAR
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/03/2026 12°47'49.627"S 76°34'7.839"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.628"S 76°34'7.845"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.626"S 76°34'7.808"W LI0562 ASIA DEL MAR
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/03/2026 12°47'49.613"S 76°34'7.847"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.636"S 76°34'7.881"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.613"S 76°34'7.847"W LI0562 ASIA DEL MAR
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/03/2026 12°47'49.705"S 76°34'7.953"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.741"S 76°34'7.952"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.705"S 76°34'7.953"W LI0562 ASIA DEL MAR

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general