



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: VISCAS
Nombre de Localidad: PACARAOS
Fecha: 27/03/2026 - 27/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO VISCAS
ID site: LI5145
CRQ: CRQ000000041128

Sticker Año mantenimiento



27/03/2026
11°12'16.938"S 76°40'14.954"W
LI5145 VISCAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Departamento de Lima, Perú
Latitud S 11°12'16.63230"
Longitud W 76°40'15.93290"
Distancia 33 m
Fecha 27/03/26, 6:11 p. m.
Altitud 3760 m a.s.l

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



27/03/2026
11°12'16.987"S 76°40'14.52"W
LI5145 VISCAS

DURANTE



27/03/2026
11°12'17.011"S 76°40'14.718"W
LI5145 VISCAS

DESPUES



27/03/2026
11°12'16.972"S 76°40'14.757"W
LI5145 VISCAS

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



27/03/2026
11°12'17.151"S 76°40'14.706"W
LI5145 VISCAS

DURANTE



27/03/2026
11°12'17.117"S 76°40'14.815"W
LI5145 VISCAS

DESPUES



27/03/2026
11°12'17.132"S 76°40'14.802"W
LI5145 VISCAS

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES




27/03/2026
11°12'16.830"S 76°40'14.571"W
LI5145 VISCAS

DURANTE



27/03/2026
11°12'16.843"S 76°40'14.795"W
LI5145 VISCAS

DESPUES




27/03/2026
11°12'16.795"S 76°40'15.021"W
LI5145 VISCAS

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC