



	REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT		
Nombre de la Estacion: CALTOPILLA Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL Fecha: 27/03/2026 - 27/03/2026 Direccion: CP CALTOPILLA ID site: LI5683 CRQ: CRQ000000045773			
Sticker Año mantenimiento		Letrero de Localidad beneficiaria o GPS	
			
LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)			
ANTES	DURANTE	DESPUES	
			
LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR			
ANTES	DURANTE	DESPUES	
			
MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)			
ANTES	DURANTE	DESPUES	
			

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	OK	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	OK	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	NO	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	OK	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales