



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: SANTIAGO_DE_CHISQUE
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTIAGO DE CHISQUE
ID site: LI5074
CRQ: CRQ000000041267

Sticker Año mantenimiento



28/03/2026
11°15'21.579"S 76°41'17.541"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



28/03/2026
11°15'21.566"S 76°41'17.651"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DURANTE



28/03/2026
11°15'21.521"S 76°41'17.597"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DESPUES



28/03/2026
11°15'21.567"S 76°41'17.652"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



28/03/2026
11°15'21.555"S 76°41'17.678"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DURANTE



28/03/2026
11°15'21.559"S 76°41'17.665"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DESPUES



28/03/2026
11°15'21.554"S 76°41'17.662"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



28/03/2026
11°15'21.483"S 76°41'17.532"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DURANTE



28/03/2026
11°15'21.545"S 76°41'17.565"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DESPUES



28/03/2026
11°15'21.505"S 76°41'17.676"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General