



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO
Nombre de Localidad: ATAVILLOS BAJO
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO LA FLORIDA
ID site: LI5081
CRQ: CRQ000000041171

Sticker Año mantenimiento



28/03/2026
11°18'30.876"S 76°47'45.431"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA


ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General