



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: PIRCA
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 29/03/2026 - 29/03/2026
Direccion: PIRCA ATAVILLOS ALTO (PIRCA) HUARAL LIMA
ID site: LI1556
CRQ: CRQ000000040917

Sticker Año mantenimiento



29/03/2026
11°14'51.657"S 76°39'40.763"W
LI1556 PIRCA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



29/03/2026
11° 14' 51.482" S, 76° 39' 40.703" W
LI1556 PIRCA

DURANTE



29/03/2026
11°14'51.72"S 76°39'40.766"W
LI1556 PIRCA

DESPUES



29/03/2026
11° 14' 51.472" S, 76° 39' 40.772" W
LI1556 PIRCA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES




29/03/2026
11° 14' 51.488" S, 76° 39' 40.819" W
LI1556 PIRCA

DURANTE



29/03/2026
11°14'51.797"S 76°39'40.938"W
LI1556 PIRCA

DESPUES



29/03/2026
11° 14' 51.607" S, 76° 39' 40.835" W
LI1556 PIRCA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



29/03/2026
11° 14' 51.716" S, 76° 39' 40.738" W
LI1556 PIRCA

DURANTE



29/03/2026
11°14'51.623"S 76°39'40.758"W
LI1556 PIRCA

DESPUES



29/03/2026
11° 14' 51.658" S, 76° 39' 40.740" W
LI1556 PIRCA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General