



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: PIRCA
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 29/03/2026 - 29/03/2026
Dirección: PIRCA ATAVILLOS ALTO (PIRCA) HUARAL LIMA
ID site: LI1556
CRQ: CRQ000000040917

Sticker Año mantenimiento



29/03/2026
11°14'51.657"S 76°39'40.763"W
LI1556 PIRCA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




29/03/2026
11°14'51.757"S 76°39'40.739"W
LI1556 PIRCA

DURANTE



29/03/2026
11°14'51.651"S 76°39'40.692"W
LI1556 PIRCA

DESPUES



29/03/2026
11°14'51.759"S 76°39'40.768"W
LI1556 PIRCA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



29/03/2026
11°14'51.648"S 76°39'40.698"W
LI1556 PIRCA

DURANTE



29/03/2026
11°14'51.619"S 76°39'40.698"W
LI1556 PIRCA


DESPUES



29/03/2026
11°14'51.578"S 76°39'40.621"W
LI1556 PIRCA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




29/03/2026
11°14'51.698"S 76°39'40.917"W
LI1556 PIRCA

DURANTE



29/03/2026
11°14'51.705"S 76°39'40.697"W
LI1556 PIRCA

DESPUES



29/03/2026
11°14'51.672"S 76°39'40.659"W
LI1556 PIRCA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos