




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: ATAVILLOS
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 29/03/2026 - 29/03/2026
Dirección: CERRO COTOTONA CP PISCOCOTO ATAVILLOS BAJO HUARAL LIMA
ID site: LI1695
CRQ: CRQ000000040869

Sticker Año mantenimiento



29/03/2026
11°21'11,621"S 76°49'28,933"W
LI1695 ATAVILLOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



29/03/26
11°21'54,162"S 76°48'54,246"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



29/03/26
11°21'54,065"S 76°48'54,186"W
LI1695 ATAVILLOS

DESPUES



29/03/26
11°21'54,086"S 76°48'54,139"W
LI1695 ATAVILLOS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



29/03/2026
11°21'55,076"S 76°48'54,252"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



29/03/2026
11°21'55,202"S 76°48'54,204"W
LI1695 ATAVILLOS

DESPUES



29/03/2026
11°21'55,076"S 76°48'54,252"W
LI1695 ATAVILLOS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



29/03/2026
11°21'55,134"S 76°48'54,252"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



29/03/2026
11°21'55,832"S 76°48'54,254"W
LI1695 ATAVILLOS

DESPUES



29/03/2026
11°21'55,086"S 76°48'54,266"W
LI1695 ATAVILLOS



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos