




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: ATAVILLOS
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 29/03/2026 - 29/03/2026
Direccion: CERRO COTOTONA CP PISCOCOTO ATAVILLOS BAJO HUARAL LIMA
ID site: LI1695
CRQ: CRQ000000040869

Sticker Año mantenimiento



29/03/2026
11°21'11,621"S 76°49'28,933"W
LI1695 ATAVILLOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



29/03/2026
11°21'55,158"S 76°48'54,324"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



29/03/2026
11°21'55,176"S 76°48'54,316"W
LI1695 ATAVILLOS

DESPUES



29/03/2026
11°21'55,032"S 76°48'54,316"W
LI1695 ATAVILLOS

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



29/03/2026
11°21'55,044"S 76°48'54,364"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



29/03/2026
11°21'55,194"S 76°48'54,324"W
LI1695 ATAVILLOS

DESPUES



29/03/2026
11°21'55,176"S 76°48'54,151"W
LI1695 ATAVILLOS


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



29/03/2026
11°21'55,542"S 76°48'54,528"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



29/03/2026
11°21'51,974"S 76°48'50,426"W
LI1695 ATAVILLOS

DESPUES




29/03/2026
11°21'51,985"S 76°48'50,425"W
LI1695 ATAVILLOS

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	NO	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	NO	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	NO	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC