





	REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador,Cargador y Banco de Baterías		
Nombre de la Estacion: MANAS Nombre de Localidad: MANAS Fecha: 29/03/2026 - 29/03/2026 Direccion: MANAS CAJATAMBO LIMA ID site: LI1554 CRQ: CRQ000000040862			
Sticker Año mantenimiento		Letrero de Localidad beneficiaria o GPS	
			
VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)			
ANTES	DURANTE	DESPUES	
			
LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES			
ANTES	DURANTE	DESPUES	
			
PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS			
ANTES	DURANTE	DESPUES	
			

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos