



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: SAN_JUAN_DE_CORREVIENTO
Nombre de Localidad: CALANGO
Fecha: 28/03/2026 - 30/03/2026
Direccion: CP SAN JUAN DE CORREVIENTO
ID site: LI4642
CRQ: CRQ000000046483

Sticker Año mantenimiento



28/03/2026
12°31'44.486"S 76°34'38.898"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



30/03/2026
12°31'44.444"S 76°34'40.150"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

DURANTE



30/03/2026
12°31'44.543"S 76°34'38.130"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

DESPUES



30/03/2026
12°31'44.594"S 76°34'40.119"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



30/03/2026
12°31'44.365"S 76°34'40.265"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

DURANTE



30/03/2026
12°31'44.699"S 76°34'40.144"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

DESPUES



30/03/2026
12°31'44.609"S 76°34'40.121"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES




30/03/2026
12°31'44.486"S 76°34'40.248"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

DURANTE



30/03/2026
12°31'44.444"S 76°34'40.248"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

DESPUES



30/03/2026
12°31'44.196"S 76°34'40.265"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 30/03/2026 12°31'44.64"S 76°34'40.109"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	 30/03/2026 12°31'34.413"S 76°34'40.034"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	 30/03/2026 12°31'44.602"S 76°34'40.173"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 30/03/2026 12°31'44.423"S 76°34'40.127"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	 30/03/2026 12°31'34.276"S 76°34'40.188"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	 30/03/2026 12°31'43.431"S 76°34'40.231"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 30/03/2026 12°31'45.789"S 76°34'40.643"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	 30/03/2026 12°31'44.594"S 76°34'40.353"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general