



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: JOSE_CARLOS_MARIATEGUI
Nombre de Localidad: VEGUETA
Fecha: 31/03/2026 - 31/03/2026
Dirección: CL S/N CP JOSE CARLOS MARIATEGUI
ID site: LI5729
CRQ: CRQ000000046046

Sticker Año mantenimiento



31/03/26
10°57'57.486"S 77°38'50.652"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



31/03/26
10°57'57.324"S 77°38'50.856"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

DURANTE



31/03/26
10°57'57.366"S 77°38'50.492"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

DESPUES



31/03/26
10°57'57.386"S 77°38'50.524"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



31/03/26
10°57'57.414"S 77°38'50.586"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

DURANTE



31/03/26
10°57'57.468"S 77°38'50.582"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

DESPUES



31/03/26
10°57'57.408"S 77°38'50.592"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



31/03/26
10°57'57.244"S 77°38'50.568"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

DURANTE



31/03/26
10°57'57.42"S 77°38'50.478"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

DESPUES



31/03/26
10°57'57.33"S 77°38'50.49"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos