




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: TAURIPAMPA
Nombre de Localidad: TAURIPAMPA
Fecha: 30/03/2026 - 30/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO TAURIPAMPA
ID site: LI5644
CRQ: CRQ000000046584

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 3
 30/03/2026 12°37'2.532"S 76°9'51.93"W LI5644 TAURIPAMPA	 30/03/2026 12°37'2.532"S 76°9'51.93"W LI5644 TAURIPAMPA	 30/03/2026 12°37'2.532"S 76°9'51.93"W LI5644 TAURIPAMPA	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 3
 30/03/2026 12°37'2.524"S 76°9'52.002"W LI5644 TAURIPAMPA	 30/03/2026 12°37'2.524"S 76°9'52.002"W LI5644 TAURIPAMPA	 30/03/2026 12°37'2.524"S 76°9'52.002"W LI5644 TAURIPAMPA	
CORCERINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 3
 30/03/2026 12°37'2.592"S 76°9'51.782"W LI5644 TAURIPAMPA	 30/03/2026 12°37'2.568"S 76°9'51.785"W LI5644 TAURIPAMPA	 30/03/2026 12°37'2.568"S 76°9'51.785"W LI5644 TAURIPAMPA	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION		RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD
N/A		N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A		N/A	