



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: PARAISO
Nombre de Localidad: HUACHO
Fecha: 01/04/2026 - 01/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PARAISO
ID site: LI5270
CRQ: CRQ000000045966

Sticker Año mantenimiento



01/04/2026
11.18829468S 77.57461221W
LI05270 PARAISO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



01/04/2026
11.18829468S 77.57461221W
LI05270 PARAISO

DURANTE



01/04/2026
11.18829468S 77.57461221W
LI05270 PARAISO

DESPUES



01/04/2026
11.18829468S 77.57461221W
LI05270 PARAISO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



01/04/2026
11.18829468S 77.57461221W
LI05270 PARAISO

DURANTE



01/04/2026
11.18829468S 77.57461221W
LI05270 PARAISO

DESPUES



01/04/2026
11.18829468S 77.57461221W
LI05270 PARAISO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



01/04/2026
11.18829468S 77.57461221W
LI05270 PARAISO

DURANTE



01/04/2026
11.18829468S 77.57461221W
LI05270 PARAISO

DESPUES



01/04/2026
11.18829468S 77.57461221W
LI05270 PARAISO

REVISION DEL ESTADO DE LA PUERTA



FOTOS DEL EQUIPAMIENTO EN INTERIOR DEL GABINETE



CHECKLIST - OBRA CIVIL

Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General