



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: DON ALBERTO
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 04/04/2026 - 04/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO DON ALBERTO
ID site: LI5408
CRQ: CRQ000000046062

Sticker Año mantenimiento



04/04/2026
11°15'25.95"S 77°20'22.26"W
LI5408 DON ALBERTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



04/04/2026
11°15'23.484"S 77°20'19.262"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



04/04/2026
11°15'23.538"S 77°20'19.334"W
LI5408 DON ALBERTO

DESPUES



04/04/2026
11°15'23.538"S 77°20'19.334"W
LI5408 DON ALBERTO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



04/04/2026
11°15'23.52"S 77°20'19.416"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



04/04/2026
11°15'23.562"S 77°20'19.446"W
LI5408 DON ALBERTO

DESPUES



04/04/2026
11°15'23.586"S 77°20'19.64"W
LI5408 DON ALBERTO

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



04/04/2026
11°15'23.496"S 77°20'19.482"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



04/04/2026
11°15'23.754"S 77°20'19.582"W
LI5408 DON ALBERTO

DESPUES



04/04/2026
11°15'24.972"S 77°20'19.884"W
LI5408 DON ALBERTO

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC