



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: PUMAHUAIN
Nombre de Localidad: CAUJUL
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PUMAHUAIN (ASCENSION DEL SEÑOR DE PUMAHUAIN)
ID site: LI5508
CRQ: CRQ000000046471

Sticker Año mantenimiento



28/03/2026
10°45'22.455"S 76°59'6.228"W
LI5508 PUMAHUAIN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



28/03/2026
10°45'22.455"S 76°59'6.228"W
LI5508 PUMAHUAIN

DURANTE



28/03/2026
10°45'22.455"S 76°59'6.228"W
LI5508 PUMAHUAIN

DESPUES



28/03/2026
10°45'22.455"S 76°59'6.228"W
LI5508 PUMAHUAIN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



28/03/2026
10°45'19.889"S 76°59'7.401"W
LI5508 PUMAHUAIN

DURANTE



28/03/2026
10°45'19.889"S 76°59'7.401"W
LI5508 PUMAHUAIN

DESPUES



28/03/2026
10°45'19.889"S 76°59'7.401"W
LI5508 PUMAHUAIN

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



28/03/2026
10°45'18.866"S 76°59'6.242"W
LI5508 PUMAHUAIN

DURANTE



28/03/2026
10°45'18.866"S 76°59'6.242"W
LI5508 PUMAHUAIN

DESPUES



28/03/2026
10°45'22.486"S 76°59'6.242"W
LI5508 PUMAHUAIN



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos