



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: GRAMADALES
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 07/04/2026 - 08/04/2026
Dirección: CP GRAMADALES
ID site: LI4436
CRQ: CRQ000000046216

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



DURANTE



DESPUES




REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/04/2026 11°35'22.269"S 77°10'49.201"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.275"S 77°10'49.328"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.465"S 77°10'49.205"W LI4436 GRAMADALES

REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)

ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/04/2026 11°35'22.262"S 77°10'49.132"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.227"S 77°10'49.107"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.238"S 77°10'48.984"W LI4436 GRAMADALES

LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO


ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/04/2026 11°35'22.253"S 77°10'49.132"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.299"S 77°10'49.302"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.451"S 77°10'49.209"W LI4436 GRAMADALES

REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 2026-04-08 15:12:03 HuaweiIPC	 2026-04-08 15:12:26 HuaweiIPC	 2026-04-08 15:26:31 HuaweiIPC

REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO

ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/04/2026 11°35'27.786"S 77°10'51.771"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.346"S 77°10'49.967"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.442"S 77°10'49.127"W LI4436 GRAMADALES

REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC