

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

2

1

0

0

0

0



V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

Na

N/A

N/A

Estado: N/A




Banda 1 (MHz): 0000

Cantidad: 0

VSWR: N/A

Alarmas Externas: N/A

Alarmas Internas: N/A



VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: N/A
Cantidad: 0
Modelo: Na
Tilt m.1(*): N/A

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 5



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU Cantidad: 0
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 2

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: Parres
Cantidad: 4
Resistencia (Ω): 3.55
Topologia : Malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

Bases de torre con rajaduras



Observacion 1