




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: NUEVO IMPERIAL PUEBLO
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 15/04/2026 - 15/04/2026
Direccion: AH 7 DE AGOSTO MZ J LT 4
ID site: LI1076
CRQ: CRQ000000052891

Sticker Año mantenimiento



15/04/2026
13°4'28.809"S 76°18'42.609"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



15/04/2026
13°4'29.534"S 76°18'42.714"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DURANTE



15/04/2026
13°4'29.091"S 76°18'42.714"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DESPUES



15/04/2026
13°4'29.084"S 76°18'42.714"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



15/04/2026
13°4'29.034"S 76°18'42.714"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DURANTE



15/04/2026
13°4'29.009"S 76°18'42.714"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DESPUES



15/04/2026
13°4'29.005"S 76°18'42.814"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



15/04/2026
13°4'29.105"S 76°18'42.651"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DURANTE



15/04/2026
13°4'29.118"S 76°18'42.640"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DESPUES



15/04/2026
13°4'29.695"S 76°18'42.434"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	NO	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC