




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: PAMPA_DE_ANIMAS
Nombre de Localidad: SANTA MARIA
Fecha: 16/04/2026 - 16/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PAMPA DE ANIMAS
ID site: LI5374
CRQ: CRQ000000053490

Sticker Año mantenimiento



16/04/2026
11°7'2.478"S 77°32'43.494"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



16/04/2026
11°7'2.506"S 77°32'43.578"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

DURANTE



16/04/2026
11°7'2.556"S 77°32'43.416"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

DESPUES



16/04/2026
11°7'2.562"S 77°32'43.614"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



16/04/2026
11°7'2.538"S 77°32'43.602"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

DURANTE



16/04/2026
11°7'2.562"S 77°32'43.411"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

DESPUES



16/04/2026
11°7'2.49"S 77°32'43.524"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



16/04/2026
11°7'2.574"S 77°32'43.464"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

DURANTE



16/04/2026
11°7'2.598"S 77°32'43.441"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

DESPUES



16/04/2026
11°7'2.562"S 77°32'43.35"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos