




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estación: CARMEN ALTO
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 18/04/2026 - 18/04/2026
Dirección: CP CARMEN ALTO
ID site: LI4773
CRQ: CRQ00000054938

Sticker Año mantenimiento



18/04/2026
13°1'45.804"S 76°19'46.302"W
LI4773 CARMEN ALTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




18/04/2026
13°1'45.758"S 76°19'46.321"W
LI4773 CARMEN ALTO

DURANTE



18/04/2026
13°1'45.888"S 76°19'46.174"W
LI4773 CARMEN ALTO

DESPUES



18/04/2026
13°1'45.722"S 76°19'46.284"W
LI4773 CARMEN ALTO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



18/04/2026
13°1'45.763"S 76°19'46.307"W
LI4773 CARMEN ALTO

DURANTE



18/04/2026
13°1'45.864"S 76°19'46.236"W
LI4773 CARMEN ALTO


DESPUES



18/04/2026
13°1'45.811"S 76°19'46.393"W
LI4773 CARMEN ALTO


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




18/04/2026
13°1'45.471"S 76°19'45.634"W
LI4773 CARMEN ALTO

DURANTE



18/04/2026
13°1'45.472"S 76°19'45.655"W
LI4773 CARMEN ALTO

DESPUES



18/04/2026
13°2'0.177"S 76°19'55.453"W
LI4773 CARMEN ALTO

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos