



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: EL ANGEL MACATON
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 20/04/2026 - 20/04/2026
Direccion: CP EL ANGEL MACATON
ID site: LI5005
CRQ: CRQ000000055122

Sticker Año mantenimiento



20/04/2026
11°32'5.388"S 77°12'37.92"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



20/04/2026
11°32'5.402"S 77°12'37.812"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DURANTE



20/04/2026
11°32'5.52"S 77°12'37.854"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DESPUES



20/04/2026
11°32'5.454"S 77°12'37.854"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



20/04/2026
11°32'5.456"S 77°12'37.812"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DURANTE



20/04/2026
11°32'5.502"S 77°12'37.902"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DESPUES



20/04/2026
11°32'5.514"S 77°12'37.818"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



20/04/2026
11°32'5.456"S 77°12'37.812"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DURANTE



20/04/2026
11°32'5.456"S 77°12'37.812"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DESPUES



20/04/2026
11°32'5.456"S 77°12'37.812"W
LI5005 EL ANGEL MACATON



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General