



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SAN VICENTE DE ASPITIA
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE FLORES
Fecha: 17/04/2026 - 17/04/2026
Direccion: Centro Poblado SAN VICENTE DE ASPITIA
ID site: 1505150010
CRQ: CRQ000000054461

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



17/04/2026
12°35'33.225"S 76°37'19.965"W
1505150010 SAN VICENTE DE ASPITIA

FOTO 2


Referencia Local (Municipalidad, Otro)



17/04/2026
12°35'32.847"S 76°37'19.877"W
1505150010 SAN VICENTE DE ASPITIA

FOTO 3


Persona Local que firma el Acta



17/04/2026
12°35'32.942"S 76°37'20.794"W
1505150010 SAN VICENTE DE ASPITIA

FOTO 5

Foto del Acta firmada



17/04/2026
12°35'33.942"S 76°37'20.793"W
1505150010 SAN VICENTE DE ASPITIA

FOTO 4

Foto tomada del NOC

N/A

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

N/A