



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: ESCOMARCA
Nombre de Localidad: LANGA
Fecha: 22/04/2026 - 22/04/2026
Dirección: CENTRO POBLADO ESCOMARCA
ID site: LI5190
CRQ: CRQ000000056770

Sticker Año mantenimiento




22/04/2026
12°10'54.246"S 76°21'24.846"W
LI5190 ESCOMARCA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



22/04/2026
12°10'54.342"S 76°21'25.134"W
LI5190 ESCOMARCA

DURANTE



22/04/2026
12°10'54.276"S 76°21'25.008"W
LI5190 ESCOMARCA

DESPUES



22/04/2026
12°10'54.245"S 76°21'24.846"W
LI5190 ESCOMARCA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



22/04/2026
12°10'54.328"S 76°21'24.924"W
LI5190 ESCOMARCA

DURANTE



22/04/2026
12°10'54.276"S 76°21'25.008"W
LI5190 ESCOMARCA

DESPUES



22/04/2026
12°10'54.540"S 76°21'24.846"W
LI5190 ESCOMARCA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




22/04/2026
12°10'54.283"S 76°21'24.904"W
LI5190 ESCOMARCA

DURANTE



22/04/2026
12°10'54.283"S 76°21'24.904"W
LI5190 ESCOMARCA

DESPUES



22/04/2026
12°10'54.275"S 76°21'24.846"W
LI5190 ESCOMARCA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales