



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: UPACA_FITEL
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 22/04/2026 - 22/04/2026
Direccion: CP UPACA
ID site: LI3918
CRQ: CRQ000000055816

Sticker Año mantenimiento



22/04/2026
10°40'14.034"S 77°43'58.488"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



22/04/2026
10°40'14.19"S 77°43'58.444"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DURANTE



22/04/2026
10°40'14.252"S 77°43'58.438"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DESPUES



22/04/2026
10°40'14.124"S 77°43'58.447"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



22/04/2026
10°40'14.124"S 77°43'58.444"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DURANTE



22/04/2026
10°40'14.106"S 77°43'58.512"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DESPUES



22/04/2026
10°40'14.118"S 77°43'58.576"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



22/04/2026
10°40'14.133"S 77°43'58.447"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DURANTE



22/04/2026
10°40'14.088"S 77°43'58.512"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DESPUES



22/04/2026
10°40'14.148"S 77°43'58.476"W
LI3918 UPACA PATIVILCA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos