




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: UPACA_FITEL
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 22/04/2026 - 22/04/2026
Direccion: CP UPACA
ID site: LI3918
CRQ: CRQ000000055816

Sticker Año mantenimiento



22/04/2026
10°40'14.034"S 77°43'58.488"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



22/04/2026
10°40'13.932"S 77°43'58.644"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DURANTE



22/04/2026
10°40'13.872"S 77°43'58.578"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DESPUES



22/04/2026
10°40'13.92"S 77°43'58.644"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



22/04/2026
10°40'13.952"S 77°43'58.626"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DURANTE



22/04/2026
10°40'13.902"S 77°43'58.524"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DESPUES



22/04/2026
10°40'13.948"S 77°43'58.422"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



22/04/2026
10°40'13.932"S 77°43'58.626"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DURANTE



22/04/2026
10°40'13.952"S 77°43'58.524"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DESPUES



22/04/2026
10°40'13.948"S 77°43'58.422"W
LI3918 UPACA PATIVILCA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General