




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: QUILMANA_PUEBLO
Nombre de Localidad: QUILMANA
Fecha: 23/04/2026 - 23/04/2026
Dirección: JR ICA S/N MZ44 LT16
ID site: LI1313
CRQ: CRQ000000056810

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS





VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

DURANTE

DESPUES




LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE

DESPUES





LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE

DESPUES



REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/04/2026 12°56'51.838"S 76°22'57.28"W L11313 QUILMANÁ PUEBLO	 23/04/2026 12°56'51.856"S 76°22'57.313"W L11313 QUILMANÁ PUEBLO	 23/04/2026 12°56'51.827"S 76°22'57.363"W L11313 QUILMANÁ PUEBLO
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/04/2026 12°56'51.838"S 76°22'57.277"W L11313 QUILMANÁ PUEBLO	 23/04/2026 12°56'51.856"S 76°22'57.313"W L11313 QUILMANÁ PUEBLO	 23/04/2026 12°56'51.857"S 76°22'57.314"W L11313 QUILMANÁ PUEBLO

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales