



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: LA UNION_BAJA
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 23/04/2026 - 23/04/2026
Direccion: CP LA UNION MZ B LT 11
ID site: LI5403
CRQ: CRQ000000057527

Sticker Año mantenimiento



23/04/2026
11°11'43.506"S 77°26'54.318"W
LI5403 LA UNION BAJA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



23/04/2026
11°11'43.212"S 77°26'54.012"W
LI5403 LA UNION BAJA

DURANTE



23/04/2026
11°11'43.344"S 77°26'54.023"W
LI5403 LA UNION BAJA

DESPUES



23/04/2026
11°11'43.326"S 77°26'54.054"W
LI5403 LA UNION BAJA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



23/04/2026
11°11'43.362"S 77°26'54.042"W
LI5403 LA UNION BAJA

DURANTE



23/04/2026
11°11'43.344"S 77°26'54.023"W
LI5403 LA UNION BAJA

DESPUES



23/04/2026
11°11'43.324"S 77°26'54.054"W
LI5403 LA UNION BAJA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



23/04/2026
11°11'43.44"S 77°26'54.078"W
LI5403 LA UNION BAJA

DURANTE



23/04/2026
11°11'43.344"S 77°26'54.023"W
LI5403 LA UNION BAJA

DESPUES



23/04/2026
11°11'43.344"S 77°26'54.023"W
LI5403 LA UNION BAJA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General