




## REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

**Nombre de la Estación:** UPACA\_FITEL  
**Nombre de Localidad:** PATIVILCA  
**Fecha:** 22/04/2026 - 22/04/2026  
**Dirección:** CP UPACA  
**ID site:** LI3918  
**CRQ:** CRQ000000055816

### Sticker Año mantenimiento




22/04/2026  
10°40'14.034"S 77°43'58.488"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

#### ANTES



22/04/2026  
10°40'14.124"S 77°43'58.531"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

#### DURANTE



22/04/2026  
10°40'14.034"S 77°43'58.488"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

#### DESPUES



22/04/2026  
10°40'14.082"S 77°43'58.512"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

### AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

#### ANTES



22/04/2026  
10°40'14.116"S 77°43'58.688"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

#### DURANTE



22/04/2026  
10°40'14.136"S 77°43'58.622"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

#### DESPUES



22/04/2026  
10°40'14.132"S 77°43'58.656"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA


### CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES

#### ANTES




22/04/2026  
10°40'14.154"S 77°43'58.566"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

#### DURANTE



22/04/2026  
10°40'14.182"S 77°43'58.512"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA


#### DESPUES




22/04/2026  
10°40'14.154"S 77°43'58.488"W  
LI3918 UPACA PATIVILCA

## VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO


ANTES



DURANTE



DESPUES



## VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES



DURANTE



DESPUES



## VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES



DURANTE



DESPUES




## MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE


ANTES



DURANTE



DESPUES



| CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE |        |                                                               |
|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| Sistema de Detección                                 | Estado |                                                               |
| Router y/o Mw                                        | OK     | Verificar el buen estado del equipo de Transporte             |
|                                                      | OK     | Verificar operatividad de ODU (de aplicar)                    |
|                                                      | OK     | Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)                |
| ENodeB                                               | OK     | Verificar VSWR mediante software                              |
| Tarjetas electrónicas                                | OK     | Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas         |
| Cables                                               | OK     | Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red |
|                                                      | OK     | Verificar etiquetado y codificación de los cables de red      |
| Aterramiento                                         | OK     | Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema     |
| Sistema                                              | OK     | Limpieza general                                              |
| Pruebas Remotas                                      | OK     | Verificar gestión de los equipos desde el NOC                 |