



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SANTA BARBARA
Nombre de Localidad: SAN LUIS
Fecha: 23/04/2026 - 23/04/2026
Dirección: CP SANTA BARBARA
ID site: LI4633
CRQ: CRQ000000056764

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/04/2026 13°3'46,62"S 76°27'15,31"W LI4633 SANTA BARBARA	 23/04/2026 13°3'46,629"S 76°27'15,399"W LI4633 SANTA BARBARA	 23/04/2026 13°3'46,672"S 76°27'15,392"W LI4633 SANTA BARBARA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/04/2026 13°3'46,647"S 76°27'15,39"W LI4633 SANTA BARBARA	 23/04/2026 13°3'46,672"S 76°27'15,369"W LI4633 SANTA BARBARA	 23/04/2026 13°3'46,663"S 76°27'15,376"W LI4633 SANTA BARBARA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/04/2026 13°3'46,505"S 76°27'15,39"W LI4633 SANTA BARBARA	 23/04/2026 13°3'46,611"S 76°27'15,377"W LI4633 SANTA BARBARA	 23/04/2026 13°3'46,679"S 76°27'15,451"W LI4633 SANTA BARBARA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/04/2026 13°3'46,719"S 76°27'15,45"W LI4633 SANTA BARBARA	 23/04/2026 13°3'46,833"S 76°27'15,313"W LI4633 SANTA BARBARA	 23/04/2026 13°3'46,255"S 76°27'16,4"W LI4633 SANTA BARBARA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/04/2026 13°3'46,451"S 76°27'15,126"W LI4633 SANTA BARBARA	 22/04/2026 13°3'46,498"S 76°27'15,127"W LI4633 SANTA BARBARA	 20/04/2026 13°3'46,49"S 76°27'15,163"W LI4633 SANTA BARBARA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

