



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: RAJANYA
Nombre de Localidad: GORGOR
Fecha: 26/04/2026 - 26/04/2026
Direccion: Centro Poblado RAJANYA
ID site: 1503030006
CRQ: CRQ000000000001

Sticker Año mantenimiento



26/04/2026
10°36'11.051"S 77°5'52.171"W
LI5659 RAJANYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 10°36'11.07288"
Longitud
W 77°5'52.06452"
Distancia
2 ft

Fecha
26/4/2026 12:10 p. m.
Altitud
8156 ft a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



26/04/2026
10°36'11.036"S 77°5'52.161"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



26/04/2026
10°36'11.115"S 77°5'52.354"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



26/04/2026
10°36'11.009"S 77°5'52.303"W
LI5659 RAJANYA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



26/04/2026
10°36'11.036"S 77°5'52.101"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



26/04/2026
10°36'11.059"S 77°5'52.356"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



26/04/2026
10°36'10.998"S 77°5'52.248"W
LI5659 RAJANYA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



26/04/2026
10°36'11.129"S 77°5'52.354"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



26/04/2026
10°36'11.009"S 77°5'52.156"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



26/04/2026
10°36'11.124"S 77°5'52.348"W
LI5659 RAJANYA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General