



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estación: RAJANYA
Nombre de Localidad: GORGOR
Fecha: 26/04/2026 - 26/04/2026
Dirección: Centro Poblado RAJANYA
ID site: 1503030006
CRQ: CRQ000000000011

Sticker Año mantenimiento



26/04/2026
10°36'11.052"S 77°5'52.171"W
LI5659 RAJANYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 10°36'11.07288"
Longitud
W 77°5'52.06452"
Distancia
2 ft

Fecha
26/4/2026 12:10 p. m.
Altitud
8156 ft a.s.l

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



26/04/2026
10°36'10.998"S 77°5'52.257"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



26/04/2026
10°36'11.061"S 77°5'52.343"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



26/04/2026
10°36'11.012"S 77°5'52.743"W
LI5659 RAJANYA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



26/04/2026
10°36'10.978"S 77°5'52.263"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



26/04/2026
10°36'11.050"S 77°5'52.263"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



26/04/2026
10°36'11.053"S 77°5'52.370"W
LI5659 RAJANYA

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



26/04/2026
10°36'11.077"S 77°5'52.193"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



26/04/2026
10°36'11.040"S 77°5'52.263"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



26/04/2026
10°36'11.048"S 77°5'52.263"W
LI5659 RAJANYA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/04/2026 10°36'11.044"S 77°52'52.416"W L15659 RAJANYA	 26/04/2026 10°36'11.073"S 77°52'52.457"W L15659 RAJANYA	 26/04/2026 10°36'11.148"S 77°52'52.497"W L15659 RAJANYA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/04/2026 10°36'10.977"S 77°52'52.453"W L15659 RAJANYA	 26/04/2026 10°36'10.993"S 77°52'52.463"W L15659 RAJANYA	 26/04/2026 10°36'11.117"S 77°52'52.416"W L15659 RAJANYA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/04/2026 10°36'10.942"S 77°52'52.453"W L15659 RAJANYA	 26/04/2026 10°36'11.967"S 77°52'52.463"W L15659 RAJANYA	 26/04/2026 10°36'11.113"S 77°52'52.416"W L15659 RAJANYA

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/04/2026 10°36'11.045"S 77°52'52.453"W L15659 RAJANYA	 26/04/2026 10°36'10.989"S 77°52'52.457"W L15659 RAJANYA	 26/04/2026 10°36'11.107"S 77°52'52.416"W L15659 RAJANYA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general