



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estación: RAJANYA
Nombre de Localidad: GORGOR
Fecha: 26/04/2026 - 26/04/2026
Dirección: Centro Poblado RAJANYA
ID site: 1503030006
CRQ: CRQ000000000001

Sticker Año mantenimiento



26/04/2026
10°36'11.052"S 77°5'52.171"W
LI5659 RAJANYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 10°36'11.07288"
Longitud
W 77°5'52.06452"
Distancia
2 ft

Fecha
26/4/2026 12:10 p. m.
Altitud
8156 ft a.s.l

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



26/04/2026
10°36'11.014"S 77°5'52.311"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



26/04/2026
10°36'11.012"S 77°5'52.423"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



26/04/2026
10°36'11.042"S 77°5'52.600"W
LI5659 RAJANYA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



26/04/2026
10°36'11.048"S 77°5'52.444"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



26/04/2026
10°36'11.048"S 77°5'52.444"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



26/04/2026
10°36'11.053"S 77°5'52.443"W
LI5659 RAJANYA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




26/04/2026
10°36'11.044"S 77°5'52.311"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



26/04/2026
10°36'11.045"S 77°5'52.335"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



26/04/2026
10°36'11.034"S 77°5'52.333"W
LI5659 RAJANYA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos