



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: SAN LORENZO DE PUTINZA
Nombre de Localidad: PUTINZA
Fecha: 28/04/2026 - 28/04/2026
Dirección: CP SAN LORENZO DE PUTINZA
ID site: LI5639
CRQ: CRQ00000059935

Sticker Año mantenimiento



28/04/2026
12°40'3.732"S 75°56'52.05"W
LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




28/04/2026
12°40'3.683"S 75°56'52.182"W
LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA

DURANTE



28/04/2026
12°40'3.683"S 75°56'51.858"W
LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA

DESPUES



28/04/2026
12°40'3.546"S 75°56'52.158"W
LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



28/04/2026
12°40'3.72"S 75°56'52.128"W
LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA

DURANTE



28/04/2026
12°40'3.696"S 75°56'52.068"W
LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA


DESPUES



28/04/2026
12°40'3.648"S 75°56'52.082"W
LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




28/04/2026
12°40'4.062"S 75°56'52.374"W
LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA

DURANTE



28/04/2026
12°40'3.666"S 75°56'52.158"W
LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA

DESPUES



28/04/2026
12°40'3.618"S 75°56'52.806"W
LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos