



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: EL ANGEL MACATON
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 20/04/2026 - 20/04/2026
Direccion: CP EL ANGEL MACATON
ID site: LI5005
CRQ: CRQ000000055122

Sticker Año mantenimiento




20/04/2026
11°32'5.388"S 77°12'37.92"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



20/04/2026
11°32'5.724"S 77°12'37.446"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DURANTE



20/04/2026
11°32'5.724"S 77°12'37.446"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DESPUES



20/04/2026
11°32'5.418"S 77°12'37.878"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



20/04/2026
11°32'5.418"S 77°12'38.078"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DURANTE



20/04/2026
11°32'5.46"S 77°12'38.064"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DESPUES



20/04/2026
11°32'5.43"S 77°12'38.028"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




20/04/2026
11°32'5.388"S 77°12'38.022"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DURANTE



20/04/2026
11°32'5.396"S 77°12'37.944"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DESPUES



20/04/2026
11°32'5.438"S 77°12'38.028"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales