




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: ZUNIGA
Nombre de Localidad: ZUÑIGA
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Direccion: CP ZUÑIGA
ID site: LI4838
CRQ: CRQ000000062682

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
04/05/2026 12°51'36.614"S 76°1'16.871"W LI4838 ZUNIGA	04/05/2026 12°51'36.608"S 76°1'16.864"W LI4838 ZUNIGA	04/05/2026 12°51'36.621"S 76°1'16.869"W LI4838 ZUNIGA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
04/05/2026 12°51'36.611"S 76°1'16.884"W LI4838 ZUNIGA	04/05/2026 12°51'36.616"S 76°1'16.879"W LI4838 ZUNIGA	04/05/2026 12°51'36.584"S 76°1'16.838"W LI4838 ZUNIGA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
04/05/2026 12°51'36.415"S 76°1'17.388"W LI4838 ZUNIGA	04/05/2026 12°51'36.516"S 76°1'16.877"W LI4838 ZUNIGA	04/05/2026 12°51'36.452"S 76°1'16.672"W LI4838 ZUNIGA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
04/05/2026 12°51'36.613"S 76°1'16.958"W LI4838 ZUNIGA	04/05/2026 12°51'36.678"S 76°1'17.042"W LI4838 ZUNIGA	04/05/2026 12°51'36.653"S 76°1'17.062"W LI4838 ZUNIGA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
04/05/2026 12°51'36.431"S 76°1'16.863"W LI4838 ZUNIGA	04/05/2026 12°51'36.422"S 76°1'16.850"W LI4838 ZUNIGA	04/05/2026 12°51'36.479"S 76°1'16.877"W LI4838 ZUNIGA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

