



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: HUAYARINGA ALTA
Nombre de Localidad: SANTA EULALIA
Fecha: 05/05/2026 - 05/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO HUAYARINGA ALTA
ID site: LI5239
CRQ: CRQ00000063427

Sticker Año mantenimiento



05/05/2026
11°55'21.1669"S 76°39'11.20334"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



05/05/2026
11°55'21.30863"S 76°39'11.2662"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DURANTE



05/05/2026
11°55'21.20801"S 76°39'11.23074"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DESPUES



05/05/2026
11°55'21.29426"S 76°39'11.26354"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



05/05/2026
11°55'21.04221"S 76°39'11.2639"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DURANTE



05/05/2026
11°55'21.3082"S 76°39'11.16212"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DESPUES



05/05/2026
11°55'21.3276"S 76°39'11.25281"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



05/05/2026
11°55'21.34855"S 76°39'11.22667"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DURANTE



05/05/2026
11°55'21.44453"S 76°39'11.29439"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DESPUES



05/05/2026
11°55'21.35439"S 76°39'11.1321"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/05/2026 11°55'21.32537"S 76°39'11.33729"W L15239 HUAYARINCA ALTA	 05/05/2026 11°55'21.2045"S 76°39'11.304"W L15239 HUAYARINCA ALTA	 05/05/2026 11°55'21.4661"S 76°39'11.388"W L15239 HUAYARINCA ALTA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/05/2026 11°55'21.336"S 76°39'11.376"W L15239 HUAYARINCA ALTA	 05/05/2026 11°55'21.258"S 76°39'11.112"W L15239 HUAYARINCA ALTA	 05/05/2026 11°55'21.384"S 76°39'11.154"W L15239 HUAYARINCA ALTA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/05/2026 11°55'21.666"S 76°39'11.354"W L15239 HUAYARINCA ALTA	 05/05/2026 11°55'21.237"S 76°39'11.354"W L15239 HUAYARINCA ALTA	 05/05/2026 11°55'21.246"S 76°39'11.184"W L15239 HUAYARINCA ALTA

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/05/2026 11°55'21.348"S 76°39'11.274"W L15239 HUAYARINCA ALTA	 05/05/2026 11°55'21.288"S 76°39'11.374"W L15239 HUAYARINCA ALTA	 05/05/2026 11°55'21.374"S 76°39'11.388"W L15239 HUAYARINCA ALTA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general