



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CANCHAPILCA
Nombre de Localidad: LAMPIAN
Fecha: 24/05/2026 - 24/05/2026
Direccion: Centro Poblado CANCHAPILCA
ID site: 1506070003
CRQ: CRQ000000000000

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	24/04/2026
Ubicación de la localidad:	SAN JUAN DE LOS RIOS
ID:	1506070003
Nombre de autoridad local:	REGALDO TUDON
Nombre responsable de mantenimiento:	PABLO AGUIAR SANCHEZ
Inspección AG-DC-AA	Finalizado
Línea eléctrica	P. P. Verificar el estado de transformadores
Control de	P. P. Verificar que los cables de control estén en el rango
Rectificadores	P. P. Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Tablero de distribución	P. P. Verificar el estado de los tableros de distribución
Aire acondicionado	P. P. Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores electromagnéticos	P. P. Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	P. P. Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	P. P. Verificar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	P. P. Probar todas las luminarias del sitio
Alarma	P. P. Verificar el buen funcionamiento
SPAT	Estado
Inspección de fuerza a tierra	P. P. Verificar el estado de los cables, verificar que estén correctamente
Aterramiento	P. P. Verificar que todos los equipos tengan conexión a los polos a tierra
Mantenimiento en Estaciones	Estado
Equipos (PDU, Fuente de ATN)	P. P. Verificar el buen estado de equipos
Tarjetas electrónicas	P. P. Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Llaves	P. P. Verificar la limpieza y el estado de las llaves
Aterramiento	P. P. Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema de Redundancia	Estado
Conectores	P. P. Verificar estado de conectores RJ45 y ODU
Cables	P. P. Verificar estado de cables de los RJ45 y ODU
Antenas	P. P. Verificar conectores y estado de antenas o kits de antenas
Cables cables	P. P. Medir el VSWR mediante Software adecuado
Seguridad Física interior	Estado
Chasis Eléctrico	P. P. Verificar correcto funcionamiento
Seguridad	P. P. Verificar el buen funcionamiento de la lectura
Cables	P. P. Verificar el estado de los cables y estado de los cables
Grabador de Video	P. P. Verificar grabación local
Sensores de ruido	P. P. Verificar estado del sensor de ruido
Sistema de Seguridad	Estado
Estado de Puertas y paredes	P. P. Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Concreto	P. P. Verificar el estado de la Concreta
Filtrado de agua	P. P. Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monitoreo/Torre	P. P. Inspeccionar el estado de estructuras
Redundancia/Torre Ventada	P. P. Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	P. P.
Limpieza general de sitio	P. P.

N/A

24/04/2026 11°14'24.964°S 76°48'54.238°W 1506070003 CANCHAPILCA