



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: ORTIGAL
Nombre de Localidad: MADEAN
Fecha: 07/05/2026 - 07/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO ORTIGAL
ID site: LI5750
CRQ: CRQ000000064622

Sticker Año mantenimiento




07/05/2026
12°56'52.494"S 75°44'40.038"W
LI5750 ORTIGAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



07/05/2026
12°56'34.999"S 75°44'40.556"W
LI5750 ORTIGAL

DURANTE



07/05/2026
12°56'52.182"S 75°44'39.924"W
LI5750 ORTIGAL

DESPUES



07/05/2026
12°56'52.314"S 75°44'39.948"W
LI5750 ORTIGAL

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



07/05/2026
12°56'52.278"S 75°44'40.248"W
LI5750 ORTIGAL

DURANTE



07/05/2026
12°56'52.236"S 75°44'40.062"W
LI5750 ORTIGAL

DESPUES



07/05/2026
12°56'52.284"S 75°44'39.948"W
LI5750 ORTIGAL

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



07/05/2026
12°56'52.176"S 75°44'39.966"W
LI5750 ORTIGAL

DURANTE



07/05/2026
12°56'52.173"S 75°44'40.026"W
LI5750 ORTIGAL

DESPUES



07/05/2026
12°56'52.218"S 75°44'39.936"W
LI5750 ORTIGAL



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales