


ZONA	SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	NOMBRE SITE:	VICHAYCOCHA	CODIGO SITE:	LI5158	FECHA :	2026-05-08 12:04:11
CRQ	CRQ000000062581	COORDENADAS	11°8'31.306"S 76°37'17.757"W	TÉCNICO RESPONSABLE	Jesus Ramos		


I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD		
	Tipo:	OUTDOOR		
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	45		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:


Tipo de Instalación:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	NA	
PDP:	Estado: OK	
	Voltaje 1(VAC): 0	
	ITM(A): 50	
	TVSS OK	
	Corriente 1(AAC): 0	

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado: OK			
	Marca: HUAWEI			
	Ventiladores: OK			
	A/A: OK			
	Filtros: OK			
Power Core:	Marca: HUAWEI			
	Modelo: HUAWEI			
	Controlador:			Modelo: SMU02B
				Voltaje (VDC): 51
				Carga (ADC): 20
		LVBD/BLVD(VDC):43		
		LVLD/LLVD(VDC): 46		
	Módulos:	Estado: OK		
		Modelo1: R4850G		
		Cantidad1: 2		
Bancada Total 1:	Estado: OK			
	Cantidad: 2			
	Voltaje (V): 51			
	Marca1: OTROS			
	Modelo1: ESM-48150A1			
	Capacidad1(Ah): 150			
	Autonomía (Hr): 6			




IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:	Estado:	OK
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
	Radios (#):	0
	Routers (#):	1
	Modem (#):	0
	BBU (#):	1
	Switch (#):	0
	Media Converter (#):	1



V .- BTS:

BBU:	Tipo:	BBU5900
	Estado:	OK
	FAN:	OK
	Cable FO:	Estado: OK
		Banda 1 (MHz): 0
		Cantidad: 0
		VSWR: OK
		Alarmas Externas: OK
		Alarmas Internas: OK



VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 2
Modelo: NA
Tilt m.1(°): OK

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 3
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: PARRES
Cantidad: 3
Resistencia (Ω) 4
Topologia : MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NINGUNA

N/A

Observacion 1