



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20068 DANIEL ALCIDES CARRION
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Direccion: CARRETERA MINERA RAURA S/N
ID site: 361577
CRQ: CRQ000000064331

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



08/05/2026
10°38'15.084"S 76°46'18.714"W
361577

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



Dirección: Lima 113, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud: S 10°38'15.63"
Longitud: W 76°46'18.72588"
Altitud: 3887 yd a.s.l
Distancia: 0 yd

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



08/05/2026
10°38'16.146"S 76°46'18.66"W
361577

FOTO 4


Foto tomada del NOC



08/05/2026
10°38'15.456"S 76°46'18.876"W
361577

FOTO 5

Foto del Acta firmada



08/05/2026
10°37'26.208"S 76°46'27.258"W
361577

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

N/A